


Plan local d'urbanisme

Commune d'Audierne

RP (2/2) Annexe_Changements de destination



Document arrêté en Conseil Municipal le 18 février 2020 Document approuvé en Conseil Municipal le 29 juin 2021







KERVEOC – BÂTIMENT 1

AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Kervéoc

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (Rappel : un minimum de 40 m²) :

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au sein d'un ensemble bâti de 5 bâtiments en bordure de voie communale.

Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole: 100 m
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les

parcelles « Politiq	_		•	
Faible □	Moyen	\boxtimes	Fort □	

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public?

Eau potable Electricité

OUI 🗵 NON □ OUI 🗵 NON □

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE ⊠ DIFFICILE \square Etat de la voirie : Bon état

 ${\color{red} \textbf{ROUTE DEPARTMENTALE} \; \square \; / \; \textbf{VO} \textbf{IE COMMUNALE} \; \boxtimes \\$



KERVEOC – BÂTIMENT 2

AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Kervéoc

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

48,2 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au sein d'un ensemble bâti de 5 bâtiments en bordure de voie communale. Visible depuis l'entrée de la cour, à l'extrémité droite.

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : 100 m
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans



La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u>		<u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

Accessibilité

AISEE \boxtimes DIFFICILE \square Etat de la voirie : Bon état





TROMAO 1 – BÂTIMENT 3 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Tromao

Vocation actuelle du bâti

Ancien bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

56,5 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En bordure de voirie communale au sein d'un ensemble composé de plusieurs bâtiment.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : 100 m
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \boxtimes Moyen \square Fort \square

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

Accessibilité

AISEE \boxtimes DIFFICILE \square Etat de la voirie : Bon état



KERENNEC – BÂTIMENT 4 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Kérénnec

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

41,2 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au bout d'un chemin en impasse, le bâtiment est situé à l'arrière d'une habitation, en bordure d'espace agricole. La végétation à l'ouest obstrue la vue sur le bâti.



NON □

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)

La capacité des réseaux existants est-elle suffisar	nte en limite de domaine public ?
---	-----------------------------------

<u>Eau potable</u>		<u>Electricité</u>
OUI ⊠	NON □	OUI ⊠

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE \boxtimes DIFFICILE \square Etat de la voirie : Moyen



KERGADOU – BÂTIMENT 5 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Kergadou

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole utilisé comme car-port



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

106,1 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au bout d'un chemin en impasse, le bâtiment ; bordé de boisement, est situé au sein d'un ensemble de plusieurs bâtis

dont une habitation. Il s'offre à la vue dès lors qu'on entre dans la cour.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes For	t 🗆
--	-----

La capacité des réseaux existants est-elle suffisar	nte en limite de domaine public ?
---	-----------------------------------

<u>Eau potable</u>		<u>Electricité</u>
OUI 🗵	NON □	OUI ⊠

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI \boxtimes NON \square

<u>Accessibilité</u>

AISEE \boxtimes DIFFICILE \square Etat de la voirie : Bon état



TROMAO 2 – BÂTIMENT 6 AUDIERNE


PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Tromao

Vocation actuelle du bâti

Ancien bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

104 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En bordure de voirie communale au sein d'un ensemble composé de plusieurs bâtiment.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)

Faible \boxtimes Moyen \square Fort \square

La capacité des réseau	x existants est-ell	e suffisante en	limite de	domaine publ	lic ?
------------------------	---------------------	-----------------	-----------	--------------	-------

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



KERORVAL – BÂTIMENT 7

AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Rue Kerorval

• Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

72,7 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Peu visible depuis la voie communale, celui-ci donne sur une cour constituée d'une habitation et d'un hangar de stockage. A l'arrière on retrouve un espace enherbé.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux	existants est-elle	e suffisante en	limite de d	domaine j	public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

Accessibilité

AISEE 🗵 DIFFICILE 🗆 Etat de la voirie : Bon état



KERORVAL – BÂTIMENT 8

AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Rue Kerorval

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

141,4 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au bout d'une voie en impasse, le bâti, visible depuis la voirie,

est bordé d'un entrepôt agricole et donne sur une vaste parcelle cultivée au sud.



Etat de la voirie : Bon état

Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels:

AISEE ⊠

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole: 100 m
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible □	Moyen	\boxtimes	Fort	
----------	-------	-------------	------	--

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine pu	blic ?	•
---	--------	---

La capacite a	es rescuux existants est ene sumsunte en	minte de doma	mic public
Eau potable		<u>Electricité</u>	
OUI ⊠	NON □	OUI 🗵	NON □
Possibilité de r	éaliser un assainissement non collectif		
OUI ⊠	NON □		
<u>Accessibilité</u>			

ROUTE DEPARTMENTALE \square / VOIE COMMUNALE $\,\boxtimes$

DIFFICILE \square



LANDUGUENTEL – BÂTIMENT 9 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Landuguentel

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

74,6 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En bordure de voie communale, ce bâti de pierre, accolé à une maison, présente une structure en bon état.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseau	x existants est-ell	e suffisante en	limite de	domaine publ	lic ?
------------------------	---------------------	-----------------	-----------	--------------	-------

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oximes DIFFICILE oximes Etat de la voirie : Bon état



LANDUGUENTEL – BÂTIMENT 10 AUDIERNE


PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Landuguentel

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

125,3 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En retrait de la voirie et accolé à une imposante bâtisse, ce bâti de pierre en forme de L borde le chemin menant à la chapelle Sainte-Brigitte. Des boisements sont situés à l'arrière.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

1	La capacité des réseaux	existants est-elle	e suffisante en lin	nite de doma	ine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

Accessibilité

AISEE oxing DIFFICILE oxing Etat de la voirie : Bon état



LANDUGUENTEL - BÂTIMENT 11 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Landuguentel

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole ou ancienne habitation



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

140,6 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En retrait de la voirie et peu visible depuis du fait de la légère pente et de la végétation bordant la route.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux	existants est-ell	e suffisante en	limite de	domaine p	ublic ?
-------------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------	---------

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oximes DIFFICILE oximes Etat de la voirie : Bon état



LE POULLEY – BÂTIMENT 12

AUDIERNE


PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Le Poulley

• Vocation actuelle du bâti

Bâti agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

79,2 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Visible depuis la voirie, la structure du bâti est en pierre et la toiture est en fibro-ciment ondulé.



Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))*

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine p	ubiic	:

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

 $\underline{Accessibilit\acute{e}}$

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



LE POULLEY - BÂTIMENT 13

AUDIERNE


PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Le Poulley

• Vocation actuelle du bâti

Bâti agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

134,5 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Visible depuis la voirie, aucune végétation ne vient obstruer la vue.



Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

Table | Moyell | Tott |

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

Accessibilité

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



KERAUDIERNE – BÂTIMENT 14 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Keraudierne

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole (en cours de rénovation – 2019)



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

62,2 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Peu visible dans son ensemble depuis la voirie, le bâti est inséré au cœur d'un ensemble de bâtiments bordés d'espaces agricoles au sud et d'une vaste parcelle cultivée à l'est.



Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : 100 m $\,$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE \boxtimes DIFFICILE \square Etat de la voirie : Bon état



KERAUDIERNE – BÂTIMENT 15 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Keraudierne

Vocation actuelle du bâti

Bâti récemment rénové: stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

50,6 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Visible depuis la voirie, le bâti est inséré au cœur d'un ensemble de bâtiments bordé d'espace enherbé au sud et d'une baste parcelle cultivée à l'est.

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square	Moven ⊠	Fort □
	MOVELL 🖂	1011



<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



KERSIVIAN – BÂTIMENT 16 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Kersivian

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel : un minimum de 40 m*²) :

56,9 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En bord de voie, seule la façade ouest est visible depuis le domaine public, la végétation obstruant la face nord et l'entrée du bâtiment se fait côté cour.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



LE POULLEY – BÂTIMENT 17

AUDIERNE


PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Le Poulley

• Vocation actuelle du bâti

Ancien bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial


Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

57,5 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Visible depuis la voirie, aucune végétation ne vient obstruer la vue.



Situation


⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square



<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 20 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (Rappel : un minimum de 40 m²) :

108,2 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au cœur d'un ensemble bâti agricole, la construction est située en retrait et peu visible. Elle est bordée au nord et à l'ouest d'espace enherbés.

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : 100 m
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)

Faible □	Moven ⊠	Fort □
I aibic \square	MOYEH 🖂	1011



<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI \boxtimes NON \square

<u>Accessibilité</u>

AISEE 🗵 DIFFICILE 🗆 Etat de la voirie : Bon état



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 21 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

• Vocation actuelle du bâti



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

73 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au cœur d'un ensemble bâti agricole, la construction est située en retrait et peu visible. Elle est bordée d'espace enherbés au nord.

La face sud étant l'entrée du bâtiment sur cour.



Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux	existants est-elle su	ffisante en limite de	domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie :



AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

82 m

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au cœur d'un ensemble bâti agricole, la construction est située en bordure de voie. Elle est bordée, à l'ouest,



d'espace enherbés.

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)



La car	oacité des	réseaux	existants	est-elle	suffisante	en limite	de dor	maine i	public '

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE $\ oxdot$ DIFFICILE $\ \Box$ Etat de la voirie :



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 23 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

□Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

46,8 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au cœur d'un ensemble bâti agricole, la construction qui sert de garage aujourd'hui est visible depuis la route (face ouest). Aucune végétation n'obstrue le bâtiment sur cour.



Situation

 \boxtimes Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible ⊠	Moyen \square	Fort □
----------	-----------------	--------

1	La capacité des réseaux	existants est-elle	e suffisante en lin	nite de doma	ine public ?

Eau potable	Electricité
-------------	-------------

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

Accessibilité

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie :



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 24 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti



CRITERES

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel* : un minimum de 40 m²) :

62,5 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au cœur d'un ensemble bâti agricole, la construction est visible depuis la route. Aucune végétation n'obstrue le bâtiment sur cour.

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis ${\it 5}$ ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible □	Moven ⊠	Fort □
I aibic \square	MOYEH 🖂	1011

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oximes DIFFICILE oximes Etat de la voirie :



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 25 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel : un minimum de 40 m*²) :

41 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

La construction, dans son ensemble, n'est que très peu visible depuis la route et le domaine public.

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis ${\it 5}$ ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible □	Moven ⊠	Fort □
I aibic \square	MOYEH 🖂	1011

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

 $\underline{Accessibilit\acute{e}}$

AISEE oxdot DIFFICILE oxdot Etat de la voirie : Bon état



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 26

AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel : un minimum de 40 m*²) :

93,9 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

La construction n'est pas visible depuis la route. La végétation obstrue une partie du bâtiment sur les faces est et sud.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible	Moven	\square	Fort	Г
I amic	Modeli		1 111 1	ш

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oximes DIFFICILE oximes Etat de la voirie : Bon état



COSQUER VRAZ – BÂTIMENT 27 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (Rappel : un minimum de 40 m²) :

89 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Visible depuis la route qui la borde à l'ouest, le bâti s'insère au sein d'une parcelle type jardin avec diverse végétation (arbre, haie, espace enherbé).

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)

Faible \square	Moyen 🗵	Fort □
------------------	---------	--------



La capacite	aes reseau	x existants	est-elle suff	isante en iin	nite de domai	ne public

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE 🖂 DIFFICILE 🗆 Etat de la voirie : Bon état



RUE JEAN BART – BÂTIMENT 28 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

32, Rue Jean Bart

Vocation actuelle du bâti

Non défini



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel : un minimum de 40 m*²) :

41,2 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

En bordure de voirie et accolé à une habitation.

/

Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(*emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC)*)

Faible \square Moyen \boxtimes Fort \square

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine public ?

<u>Eau potable</u> <u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

Possibilité de réaliser un assainissement non collectif

OUI ⊠ NON □

 $\underline{Accessibilit\acute{e}}$

AISEE oximes DIFFICILE oximes Etat de la voirie : Bon état



CHEMIN DE KERSEN – BÂTIMENT 29 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Chemin de Kersen

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel : un minimum de 40 m*²) :

68,3 m²

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Partie intégrante du jardin de la bâtisse (habitation) située en face, cette construction est bordée à l'ouest, d'espaces boisés (haies, arbres) et d'une parcelle agricole.

Situation


⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole : $100\ m$
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible □	l Mo	ven 🛛	Fort	П
I dibit	1010	y CIL	1 01 (ш



La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine publi	a capacité des réseau	x existants est-ell	e suffisante en l	imite de dor	naine public
--	-----------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

<u>Eau potable</u>	<u>Electricité</u>

OUI \boxtimes NON \square OUI \boxtimes NON \square

<u>Possibilité de réaliser un assainissement non collectif</u>

OUI ⊠ NON □

<u>Accessibilité</u>

AISEE oximes DIFFICILE oximes Etat de la voirie :



COSQUER VRAZ - BÂTIMENT 30 AUDIERNE

PRESENTATION

Localisation du bâti (adresse précise)

Lieu-dit Cosquer Vraz

Vocation actuelle du bâti

Bâtiment agricole de stockage



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

⊠Intérêt architectural

⊠Intérêt patrimonial

Taille du bâti (*Rappel : un minimum de 40 m*²) :

Analyse des éléments paysagers dans lequel le bâti

s'insère (covisibilité, topographie, ...)

Au cœur d'un ensemble bâti agricole, la construction est visible depuis la route. Aucune végétation n'obstrue le bâtiment sur cour.



Situation

⊠Hors exploitation agricole

Rappels:

- distance minimale à respecter au regard de tout bâtiment à usage agricole: 100 m
- cessation de l'activité agricole à minima depuis 5 ans

Impact sur les plans d'épandages-(emprise sur les parcelles « Politique Agricole Commune » (PAC))

Faible □	Moyen ⊠	Fort □
----------	---------	--------

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante en limite de domaine pub	lic
--	-----

La capacite des reseaux existants est-ene sumsante en minte de dontante public					
Eau potable		<u>Electricité</u>			
OUI ⊠	NON □	OUI ⊠	NON □		
Possibilité de re	éaliser un assainissement non collectif				
OUI ⊠	NON □				
<u>Accessibilité</u>					
AISEE ⊠	DIFFICILE □	Etat de la voirie	e:		



GIE Territoire+ – Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme réglementaire et pré-opérationnel

Responsable Secteur Ouest : Lisanne Wesseling

06 49 34 36 88

 $lisanne.wesseling@territoire-plus.fr_-contact@territoire-plus.fr\\$

www.territoire-plus.fr

Siège social : 15 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 Carquefou



Document réalisé en co-traitance avec le bureau d'études BIOTOPE